

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Termómetro Digital WT-9A



Rango de medición:	-50°C~300°C/-58°F~572°F
Exactitud:	±1°C(-20°C~70°C/-4°F~158°F)
Resolución:	0.1°C/0.1°F
Frecuencia de muestreo:	0.55
Batería:	LR44 1.5V

OPERACIÓN:

- Gire la tapa de la batería en sentido contrario a las agujas del reloj, sáquela e instale la batería.
- Encienda: presione ON/OFF
- Cambiar Unidades: Presione C/F
- Mantenga la temperatura: mantenga la lectura de temperatura hasta que se presione de nuevo.
- Apagado automático: 8 minutos apagado automático.